

Tabel 25.2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan (Km) di Kabupaten Tapin Tahun 2022.

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)			Jumlah (Km)	Persentase
		Negara	Provinsi	Kabupaten		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Baik	-	-	124,95	124,95	20,25%
2	Sedang	-	-	317,01	317,01	51,37%
3	Rusak	-	-	49,25	49,25	7,98%
4	Rusak Berat	-	-	125,94	125,94	20,41%
Total		-	-	617,15	617,15	100%




Diagram 25.2.1 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tapin Tahun 2022.




Diagram 25.2.2 Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tapin Tahun 2022.